# ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИВЛ

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


Интегральные микросхемы K1109КН16Р предназначены для управления вакуумными люминисцентными индикаторами и включают в себя по восемь высоковольтных ключей с индивидуальным управлением, коммутирующих напряжение на шине питания на соответствующий выход.




#### ОСОБЕННОСТИ

• По входам ИМС совместимы с ТТЛ и с КМОП логикой.

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОДНОГО КЛЮЧА



## УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИС \_



## ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ ИМС

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение		
1	вход ключа 1	18	выход ключа 1		
2	вход ключа 2	17	выход ключа 2		
3	вход ключа 3	16	выход ключа 3		
4	вход ключа 4	15	выход ключа 4		
5	вход ключа 5	14	выход ключа 5		
6	вход ключа 6	13	выход ключа 6		
7	вход ключа 7	12	выход ключа 7		
8	вход ключа 8	11	выход ключа 8		
9	вывод общий	10	вывод питания		

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Наименование параметров	Буквенное	Нор	ома	
режима, единица измерения	обозначение	Предельно-допу	стимый режим	
		не менее	не более	
1. Напряжение питания, В	Ucc	_	110	
2. Входное напряжение, В	Uвx	_	30	
3. Выходное напряжениея, В	Uo	_	110	
4. Выходной ток, мА	Івых	_	30	

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра,	Буквен.	Норма		Режимы измерения				
нараметра, единица измерения	обозн.	не менее	не более	U1, B	U2, B	Ucc, B	Івых, мА	T, °C
1. Остаточное напряжение, В	Иост	_	5,0 5,0 5,0	2,4	_	20	20	-40 +25 +85
2. Входной ток, мкА	Івх	_	400 400 400	2,4		110		-40 +25 +85
3. Ток утечки на выходе, мкА	Uут	_	15 15 15	0,4	_	110	_	-40 +25 +85
4. Ток потребления, мА	Icc	_	1,5 1,0 1,0	2,4	0,4	50	_	-40 +25 +85
5. Ток на выходе через резистор, мкА	$I_R$	_	500 500 500	0,4	_	40	_	-40 +25 +85

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА DIP-18\_\_\_\_\_

